

【CAD 迷你画图】常用快捷键命令一览表

| 1. 工具栏命令 | | 2. 常用 CTRL 快捷键 | |
|----------|---------|--------------------------|-------------------------|
| 平移 | P | 【P、PAN】 | 刷新(重新生成) F5 |
| 打印 | PRINT | 【PR、PRI、PRIN、PRINT、PLOT】 | 【CTRL】+N (新建文件) |
| 直线 | L | 【L、LINE】 | 【CTRL】+O (打开文件) |
| 绘制双线 | DBL | | 【CTRL】+S (保存文件) |
| 多段线 | PL | 【PL、PLINE】 | 【CTRL】+A (全选) |
| 圆弧 | ARC | 【A、ARC】 | 【CTRL】+P (打印文件) |
| 圆 | C | 【C、CIRCLE】 | 【CTRL】+Z (撤销) |
| 矩形 | REC | 【REC、RECTANGLE】 | 【CTRL】+Y (恢复) |
| 圆角矩形 | RREC | | 【CTRL】+X (剪切) |
| 椭圆 | EL | 【EL、ELLIPSE】 | 【CTRL】+C (复制) |
| 正多边形 | POL | 【POL、POLYGON】 | 【CTRL】+【SHIFT】+C (基点复制) |
| 样条曲线 | SPL | 【SP、SPL、SPLINE】 | 【CTRL】+V (粘贴) |
| 延伸 | EX | 【EX、EXTEND】 | 【CTRL】+D (删除) |
| 修剪 | TR | 【TR、TRIM】 | 【CTRL】+T (文字标注) |
| 倒圆角 | F | 【F、FILLET】 | 【CTRL】+W (关闭一页) |
| 倒直角 | DZJ/CHA | 【CHAMFER】 | 【CTRL】+L (正交) |
| 倒斜角 | DXJ | | 【CTRL】+'+' (放大) |
| 填充 | H | 【H、BHATCH】 | 【CTRL】+'-' (缩小) |
| 尺寸标注 | DLI | 【DL、DLI、DIMLINEAR】 | 【CTRL】+【SHIFT】+S (另存为) |
| 相对标注 | DAL | 【DA、DAL、DIMALIGNED】 | 【CTRL】+F (搜索框) |
| 角度标注 | DAN | 【DAN、DIMANGULAR】 | |
| 箭头标注 | LE | 【LE、QLEADER】 | |
| 半径标注 | DRA | 【DR、DRA、DIMRADIUS】 | |
| 直径标注 | DDI | 【DDI、DIMDIAMETER】 | |
| 折弯标注 | DJO | 【DJO、DIMJOGGED】 | |
| 统计图块 | TJTK | | |
| 线图填充 | XTA | | |
| 弧长标注 | DAR | | |
| 连续标注 | DCO | | |
| 标高标注 | BGBZ | | |
| 剖切符号 | PQFH | | |
| 图名标注 | TMBZ | | |
| 箭头引注 | JTYZ | | |
| 索引符号 | SYFH | | |
| 引出标注 | YCBZ | | |
| 做法标注 | ZFBZ | | |
| 加折断线 | JZDX | | |
| 画对称轴 | HDCZ | | |
| 画指北针 | HZBZ | | |
| 索引图名 | SYTM | | |
| 外部参照 | XREF | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------------|--|
| 绘制云线 | HZYX | | |
| 拉伸 | S | 【STRETCH】 | |
| 多行文本 | MT | 【T、MT、MTEXT】 | |
| 单行文本 | TEXT | | |
| 删除 | E | 【E、ERASE、Delete 键】 | |
| 复制 | COPY | | |
| 移动 | M | 【M、MOVE】 | |
| 缩放 | SC | 【SC、SCALE】 | |
| 旋转 | RO | 【RO、ROTATE】 | |
| 打散 | X | 【X、EXPLODE】 | |
| 打断 | BR | 【BR、BREAK】 | |
| 偏移 | O | 【O、OFFSET】 | |
| 镜像 | MI | 【MI、MIRROR】 | |
| 阵列 | AR | 【AR、ARRAY】 | |
| 环形阵列 | HXZL | | |
| 路径阵列 | LJZL | | |
| 测面积 | AA | 【AA、AREA】 | |
| 图层 | LA | 【LA、LAYER】 | |
| 打开图层 | DKTC | | |
| 打开全部图层 | QBDK | | |
| 关闭图层 | GBTC | | |
| 关闭其他图层 | GBQT | | |
| 颜色 | COL | 【COL、COLOR】 | |
| 插入图块 | I | 【I、INSERT】 | |
| 合并多段线 | PE | | |
| 刷新 | F5 | 【RE、REGEN】 | |
| 带基点复制 | CO | 【BSC、BASECOPY】 | |
| 基点复制 | CPB | 【COPYBASE】（可跨图纸） | |
| 创建底图 | CABG | | |
| 绘图次序 | DRAWORD ER | | |
| 定数等分 | DIV | 【DIVIDE】 | |
| 定距等分 | ME | 【MEASURE】 | |
| 创建视口 | MV | 【MAKEVIEW】 | |
| 标注样式 | D | 【DIMSTYLE】 | |
| 横向缩放 | SCX | 【SCALEX】 | |
| 纵向缩放 | SCY | 【SCALEY】 | |
| 拆图打印 | CTDY | | |
| 3D 模型导出 | 3DME | | |
| 正交 | F8 | | |
| 帮助 | F1 | | |
| 插入表格 | TABLE | | |
| 测量长度 | DI | 【DIST】 | |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| 合并图块/定义块 | BLOCK | | |
| 炸开文字 | TXTEXP | | |
| 退出视口 | PSPACE | | |
| 关闭点样式 | PDMODE | | |
| 俯视图 | 3DTOP | | |
| 仰视图 | 3DBTM | | |
| 【小技巧】 空格键重复上一个命令右键选择自动生成门窗表、图例表 | | | |